


Samlinger i facade og stern

Der er mange måder at samle tyndplade produkter på, blind false bliver brugt meget, men er ikke den løsning vi finder bedst i forbindelse med facadeopgaver (stern, udhæng, mm).

Dette gør vi ikke fordi man sømmer direkte ind i spejlet, hvilket medfører spændinger fra sømmet ud i spejlet, endvidere er en blind false samling, en modløbssamling, som samler snavs.

Vi bruger kun medløbssamlinger og sømmer som nævnt ikke direkte ind i spejlet – dette giver en smukkere og mere harmonisk facade i mange år,




Firma profil

Blikkenslager Klaus Rughave er et mindre blikkenslager firma. Firmaet dækker et stort fagområde, og udfører opgaver i hele Danmark.

Firmaet har to ansatte. Klaus Rughave, som er indehaver og har drevet firmaet i 13 år. Klaus er udlært hos Søren Thomsen, og har arbejdet med tyndplade i 25 år, hvoraf de 1½ år i Schweiz.

Esben Heise, som har 14 års erfaring som tømrer, udlært hos Tømrermester Knud Riis og 8 års erfaring som blikkenslager, udlært hos Klaus Rughave.


Vi renoverer stern og gavle, samt kviste og udfører almindelig traditionelt blikkenslager arbejde, som inddækning af skorsten, mur, mm. Udskiftning af tagrender, nedløb, samt tag i zink, aluminium og kobber. Vi kommer gerne og opmåler jeres hus og giver et uforpligtende tilbud.




Vesterbro 68 . 7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 71 13 11 / 24 84 93 11
klaus@rughave.dk . www. rughave.dk

SKJULTE / SYNLIGE TAGRENDER

GODT ELLER SKIDT???



– vi laver specialløsninger
så de passer til netop dit hus



Vesterbro 68 . 7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 71 13 11 / 24 84 93 11
klaus@rughave.dk . www. rughave.dk

Velkommen

Blikkenslager Klaus Rughave laver traditionelt blikkenslager arbejde, og dine ønsker kan omsættes i materialer som Alu, Zink, Kobber m.m.

Vi udvikler løbende nye montageteknikker, som gør at kvadratmeterprisen kommer ned, hvor alle kan være med.

I de senere år har flere og flere bygherrer, samt arkitekter igen fået øjnene op for zink og aluminiums mange muligheder. Disse er nogle af de mest formbare materialer - kun din fantasi sætter grænser.

Vi foreslår gerne alternative løsninger, som gør at netop dit hus signalerer kvalitet og personlighed.

Står du med en opgave, som du gerne vil have løst tilfredsstillende, så kontakt Blikkenslager Klaus Rughave. I fællesskab finder vi frem til den løsning, som opfylder dine drømme og behov.



Typiske fejl og mangler ved skjulte tagrender

Den største fejl ved skjulte tagrender fra 1970-80 er som regel at de er bukket for skarp og derfor revner i bukket. De er også sømmed i samlingerne hvilket gør at de ikke kan ekspandere og så sprænger de i lodningerne. Derfor kan skaden se uoverskueligt ud hvis det drypper flere steder.


Det er en bekostelig affære at lave skjulte tagrender om til synlige og man ændrer også på husets arkitektur, hvilket kan være en skam.

Løsning

Udskift de skjulte tagrender og få evt. monteret vedligeholdsfri beklædning, til samme pris som nedbrydning og genopbygning til synlige tagrender.

Vigtige hensyntagen ved udskiftning

Fri ekspansion ved ender / tude samt ved længder over 15 samhængende meter i form af ekspansionsbånd. Ligeså er det vigtigt at genetablering af skjulte render udføres som vist på billedet i højre side, dermed menes at fodblik, tagrende med radiusbuk og sternkapsel er udført i tre separate profiler så tagrenden kan ekspandere frit.



Skjulte tagrender/stern før:



Skjulte tagrender/stern efter:

